




Kurzanleitung für Prüfung


! = Aktion  = Anzeige ? = Auswahl

1.) ! Messaufnehmer auf Karosserie aufsetzen und ausrichten. ←

 "0.00"

Der Abstand zur Türkante sollte 10 mm nicht überschreiten.
Der rote Pfeil zeigt in Messrichtung.

2.) ! Tür zuschlagen ←

 Türgeschwindigkeit

3.) ? Tür zu?

? nein : zurück zu 2.)

? ja :

4.) ? Türgeschwindigkeit im zulässigen Bereich ?

? grüne LED aus : zurück zu 2.)

? grüne LED leuchtet : **Tür o.k.**